

2026 年 1 月通州区城区应急水源地 深井水检测



江苏思源环境修复有限公司

2026 年 1 月

根据《2025-2026 年度供排水第三方技术服务项目》中的要求，我司委托无锡市政公用检测有限公司，对南通市通州区月度开展 13 个点位城区应急水源地深井水进行水质监测，检测指标为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌，并出具报告。

无锡市政公用检测有限公司于 2026 年 1 月 7 日对通州区城区应急水源地深井水水质监测 13 个水点位进行取样并化验。2026 年 1 月通州区城区 13 个应急水源地深井水水质检测的水质检测结果未能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求。

附表 1 2026 年 1 月通州区城区应急水源地深井水水质检测结论表

附表 2 2026 年 1 月通州区城区应急水源地深井水水质数据表

附件 1 CMA 检测报告

**附表 1 2026 年 1 月通州区城区应急水源地深井水水质检测
结论表**

序号	样品编号	取样点	结论
1	TY2601-0211	通州区马坝村应急水源地 1 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
2	TY2601-0212	通州区马坝村应急水源地 2 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
3	TY2601-0213	通州区马坝村应急水源地 3 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
4	TY2601-0214	通州区马坝村应急水源地 4 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
5	TY2601-0215	通州区马坝村应急水源地 5 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
6	TY2601-0216	通州区马坝村应急水源地 6 号井	浑浊度、臭和味、肉眼可见物不符合要求
7	TY2601-0217	通州区马坝村应急水源地 7 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
8	TY2601-0218	通州区马坝村应急水源地 8 号井	浑浊度、臭和味、肉眼可见物不符合要求
9	TY2601-0219	通州区马坝村应急水源地 9 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
10	TY2601-0220	通州区马坝村应急水源地 10 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
11	TY2601-0221	通州区马坝村应急水源地 11 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
12	TY2601-0222	通州区马坝村应急水源地 12 号井	臭和味、肉眼可见物不符合要求
13	TY2601-0223	通州区马坝村应急水源地 13 号井	浑浊度、臭和味、肉眼可见物不符合要求

附表2 2026年1月通州区城区应急水源地深井水水质数据表

序号	采样地点	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	菌落总数 (CFU/mL)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见 物	高锰酸 盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/100mL)
1	马坝村应急水源地1号井	1.0	未检出	7	5	2.34	4(腥臭味)	细小悬浮物	1.05	0.26	未检出
2	马坝村应急水源地2号井	未检出	未检出	6	10	2.90	4(腥臭味)	细小悬浮物	1.26	0.24	未检出
3	马坝村应急水源地3号井	未检出	未检出	未检出	5	2.14	2(腥臭味)	细小悬浮物	1.10	0.085	未检出
4	马坝村应急水源地4号井	未检出	未检出	5	5	1.82	3(腥臭味)	细小悬浮物	1.12	0.085	未检出
5	马坝村应急水源地5号井	未检出	未检出	未检出	10	1.98	3(腥臭味)	细小悬浮物	1.17	0.10	未检出
6	马坝村应急水源地6号井	未检出	未检出	7	5	5.13	2(腥臭味)	细小悬浮物	1.21	0.094	未检出
7	马坝村应急水源地7号井	未检出	未检出	未检出	5	1.75	1(腥臭味)	细小悬浮物	1.05	0.088	未检出

序号	采样地点	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	菌落总数 (CFU/mL)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可见 物	高锰酸 盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/100mL)
8	马坝村应急水 源地 8 号井	未检出	未检出	32	5	8.57	2 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.29	0.12	未检出
9	马坝村应急水 源地 9 号井	未检出	未检出	6	5	1.51	4 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.18	0.11	未检出
10	马坝村应急水 源地 10 号井	未检出	未检出	1	5	1.94	2 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.23	0.12	未检出
11	马坝村应急水 源地 11 号井	未检出	未检出	未检出	5	2.52	1 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.25	0.14	未检出
12	马坝村应急水 源地 12 号井	2.0	未检出	4	5	2.63	2 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.05	0.14	未检出
13	马坝村应急水 源地 13 号井	未检出	未检出	12	<5	9.73	1 (腥臭 味)	细小悬浮物	1.38	0.14	未检出
《地下水质量标准》Ⅲ类		≤3.0	/	≤100	≤15	≤3	无	无	≤3	≤0.5	/

备注：红色标注为该指标未能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求。

附件 1 CMA 检测报告

检 测 报 告

报告编号： 2026-01-89

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地1号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站





声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告如有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号： TY2601-0211

样品类别： 地下水

样品性状： 澄清液体

检测性质： 委托检测

采样单位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点： 通州区马家坝应急水源地1号深水井采样点

采样日期： 2026.01.07

检测日期： 2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据： 见内页

评价依据： 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 


(检验检测专用章)

签发日期：2026年01月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类)		检测依据
				标准限值		
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1	
2	臭和味	级	4 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1	
3	浑浊度	NTU	2.34	3	GB/T 5750.4-2023 5.1	
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1	
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.05	3.0	GB/T 11892-1989	
6	氨氮	mg/L	0.26	0.50	HJ 535-2009	
7	总大肠菌群	MPN/100mL	1.0	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3	
8	菌落总数	CFU/mL	7	100	GB/T 5750.12-2023 4.1	
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018	
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3	

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-90

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地2号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0212

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地2号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类) 标准限值	检测依据
1	色度	度	10	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	4 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	2.90	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.26	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.24	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	6	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-91

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地3号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0213

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地3号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类) 标准限值	检测依据
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	2 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	2.14	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.10	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.085	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检测报告

报告编号： 2026-01-92

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地4号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0214

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地4号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人：解如松

审核人：王一博

签发人：黄小利

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类) 标准限值	检测依据
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	3 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	1.82	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.12	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.085	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	5	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-93

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地5号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明



1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0215

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地5号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 



签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	10	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	3 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	1.98	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.17	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.10	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-94

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地6号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0216

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地6号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /


检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，浑浊度，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日



检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	2 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	5.13	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.21	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.094	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	7	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-95

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地7号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明



1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0217

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地7号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 王一博

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月7日



检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	1 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	1.75	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.05	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.088	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-96

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地8号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明



1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0218

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地8号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，浑浊度，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人：

审核人：

王一博

签发人：

曹小凡

（检验检测专用章）



签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	2 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	8.57	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.29	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.12	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	32	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-97

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地9号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0219

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地9号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 王一雯

签发人： 



签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	4 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	1.51	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.18	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.11	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	6	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-98

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地10号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0220

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地10号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /


检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类) 标准限值	检测依据
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	2 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	1.94	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.23	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.12	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白





210013062478

WXJC-JL-BG-01

检测报告

报告编号： 2026-01-99

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地11号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0221

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地11号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（Ⅲ类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	1 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	2.52	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.25	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.14	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-01-100

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地12号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0222

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地12号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 王一曼

签发人： 



签发日期：2026年1月14日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III	检测依据
				类) 标准限值	
1	色度	度	5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	2 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	2.63	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.05	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.14	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	2.0	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	4	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白





210013062478

WXJC-JL-BG-01

检 测 报 告

报告编号： 2026-01-101

样品名称： 南通市通州区马家坝应急水源地13号深水井水样

受检单位： /

委托单位： 江苏思源环境修复有限公司

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：TY2601-0223

样品类别：地下水

样品性状：澄清液体

检测性质：委托检测

采样单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点：通州区马家坝应急水源地13号深水井采样点

采样日期：2026.01.07

检测日期：2026.01.07~2026.01.09

委托单位联系人： /


委托单位联系方式： /

检测依据：见内页

评价依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）

说明（解释） 该样品所测项目臭和味，浑浊度，肉眼可见物结果不符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017（III类）要求。

备注 /

编制人： 

审核人： 王一俊

签发人： 

(检验检测专用章)

签发日期：2026年1月14日



检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB/T 14848-2017 (III类) 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	臭和味	级	1 (腥臭味)	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	9.73	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
4	肉眼可见物	无量纲	细小悬浮物	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.38	3.0	GB/T 11892-1989
6	氨氮	mg/L	0.14	0.50	HJ 535-2009
7	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.3
8	菌落总数	CFU/mL	12	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
9	粪大肠菌群	MPN/100mL	未检出	/	HJ 1001-2018
10	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	/	GB/T 5750.12-2023 7.3

以下空白



